



Beschlussvorlage Nr. 009/2016

Termin	Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enth.
14.01.16	Sozial-, Kultur-, Jugend- und Sportausschuss			

Tagesordnungspunkt:

Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 beim Freibad in Sottrum

Sachverhalt:

Der Leiter des Freibads, Herr Kraft, hat die erforderlichen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2016 zusammengestellt und wird diese in der Sitzung vorstellen und begründen.

Innenbereich und Technik

1. Erneuerung der Eingangs- und Zwischentüren

Aufgrund von Verschleiß sind die ca. 40 Jahre alten Innentüren sowie die Eingangstür und die Glastür beim Ausschwimmkanal zu ersetzen. Von einer Reparatur ist aus wirtschaftlichen Gründen abzusehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 22.000 € brutto (Produktkonto 424001.421101).

2. Austausch der Schwallwasserpumpe des Schwimmerbeckens

Im Haushaltsjahr 2015 sind für den Austausch der Schwallwasserpumpe des Schwimmerbeckens 10.000 € eingestellt worden. Aufgrund von notwendigen Messungen zur Berechnung der Pumpengröße sowie aus technischen Gründen (Sanierung der Filterstandbeine usw.) ist die Maßnahme um ein Jahr verschoben worden. Nach Vorlage der Messergebnisse für die Berechnung der Pumpengröße belaufen sich die Gesamtkosten für den Austausch der Schwallwasserpumpe auf insgesamt 9.400 €. Der Haushaltsansatz aus 2015 ist zurückzuführen. Im Haushalt 2016 sind 9.400 € zur Verfügung zu stellen (Investitionsnummer 42400114001).

3. Austausch des Gaswarngerätes der Chlorgasanlage

Das Gaswarngerät der Chlorgasanlage entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften. Zudem musste das Gerät in der laufenden Saison aufgrund von Fehlmeldungen usw. mehrfach repariert werden. Die Kosten für den Austausch belaufen sich inkl. Montage auf insgesamt 4.200 €.

Weiterhin muss die Chlorungsanlage gem. der GUV-Vorschrift 8/15 „Chlorung von Wasser“ einen Durchflusswächter in der Reinwasserleitung vorhalten, der die Treibwasserpumpe bei Ausbleiben der Reinwasserströmung abschaltet. Zudem muss in die Treibwasserleitung ein

Antisiphoninjektor eingebaut werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 4.400 € inkl. Montage (Investitionsnummer 42400114001).

4. Sanierung der Garderobenschränke und des Fußbodens in den Damen- und Herrenumkleiden

Die Garderobenschränke in den Damen- und Herrenumkleiden sind bereits mehrfach repariert worden. Aus wirtschaftlichen und Altersgründen (38 Jahre) sollte von weiteren Reparaturen abgesehen werden. Bei einer Neuanschaffung der Garderobenschränke sollte anstelle eines Schlüsselsystems auf ein Münzpfandsystem umgestellt werden. Die Umstellung wäre eine Entlastung des Kassenpersonals, das derzeit die Verwaltung der Garderobenschlüssel übernimmt. Die Kosten für den Austausch der Garderobenschränke in den Damen- und Herrenumkleiden belaufen sich auf 44.000 € brutto. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2017 durchgeführt werden. Hierzu soll eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2016 eingetragen werden (Investitionsnummer 42400113001).

Beschlussvorschlag:

1. Für die Erneuerung der Eingangs- und Zwischentüren beim Freibad in Sottrum wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 22.000 € zur Verfügung gestellt.
2. Für den Austausch der Schwallwasserpumpe des Schwimmerbeckens wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 9.400 € zur Verfügung gestellt.
3. Für den Austausch des Gaswarngerätes der Chlorgasanlage und für den Einbau eines Durchflusswächters sowie eines Antisiphoninjektors wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 8.600 € zur Verfügung gestellt.
4. Für die Sanierung der Garderobenschränke in den Damen- und Herrenumkleiden wird im Haushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung für 2017 in Höhe von 44.000 € aufgenommen.
5. Für den Bereich Gebäudeunterhaltung wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Samtgemeindebürgermeister

Vorgang zur weiteren Bearbeitung

am

an